

BILAN de l'Atelier de CO-réparation N°11 du 17 février 2018

Objet	Commune	Sexe	Age	Objet	Panne	Solution	Réparé (kg)	En cours de réparation (kg)	Non réparé (kg)	Commentaire
1	Saumur	M	>61	Platine disque Vinyl	Fonctionnement aléatoire du bras et le plateau ne s'arrête pas en fin de disque	came plastique dessertie sur axe acier; collage de la came et maintient avec cerclage fil acier	3,3			
2	Souzay-Champigny	M	>61	Chaîne Hi Fi	Ne permet pas de lire les CD, clés USB; la radio fonctionne.	Conseil : trouver le schéma électronique de l'appareil pour pouvoir dépanner		2,8		Reviendra au prochain atelier si schéma.
3	Villebernier	M	41-60	Centrale vapeur	Pas de vapeur	Fusible thermique HS --> remplacé; suite à ce remplacement la bouilloire ne chauffe toujours pas., la pompe ne fonctionne pas.			5,3	Conseil au propriétaire : démontage de la pompe et trempage du corps de la pompe dans le vinaigre pendant une nuit et essayer de nouveau.
4	Varennes sur Loire	M	>61	Machine à coudre	Point pas régulier	Mauvaise utilisation de la machine ; Réglage des commandes et explication du fonctionnement à l'utilisateur	8			
5	Varennes sur Loire	M	>61	Pantalon	trous à repriser	effectué	0,3			
6	Montsoreau	M	>61	Plaque chauffante	Pas de chauffe	résistance chauffante coupée			3,7	(sertie avec le support)
7	Montsoreau	M	>61	Aspirateur	La brosse de sol ne tourne pas	Courroie détendue; tension courroie.	7			
8	Bagneux	M	>61	Tondeuse	Le système de tractage ne fonctionne pas.	Manque de temps	30			Vu avec le propriétaire; Vidange effectuée et réglage de la tension du câble de l'embrayage de l'auto-tractage
9	Bagneux	M	>61	Nettoyeur haute pression	Problème sur pistolet	Nettoyage	5			
10	Bagneux	F	>61	Pantalons	Ourllets à faire	effectué	1,8			
11	Bagneux	M	>61	Moteur de portail	Vérification du fonctionnement	Manque éléments du système pour vérifier		4,3		sera vu au prochain atelier
12	Turquant	M	41-60	Sèche cheveux	Ne chauffe plus	Fusible thermique HS --> impossible à remplacer car serti avec des rivets à l'intérieur de la résistance chauffante			0,8	Obligation de remettre des rivets car soudure impossible ; les rivets sont mis avant le bobinage de la résistance chauffante, donc impossible à réparer.
13	Turquant	M	41-60	Aspirateur	Chauffe en fonctionnement	Nettoyage filtre et moteur	7			
14	Turquant	M	41-60	Ventilateur	Ne fonctionne pas.	Réparé	1			Pas de détail sur la fiche
15	Arthenay Vézères	M	>61	Fer à vapeur	Ne s'allume pas, pas de chauffe.	Fusible thermique HS --> remplacé; fonctionnement correct.	1,5			
16	Villebernier	M	41-60	Cafetière	Fuite vapeur coté percolateur.	Resserrage des raccords; Remplacement de deux fusibles thermiques; essai impossible en pression car le propriétaire n'a pas apporté les accessoires de la cafetière		8,1		Le propriétaire doit essayer avec le bec de diffusion pour monter en pression et voir s'il n'y a plus de fuite
17	Bagneux	M	>61	Robot Kenwood	Ne tourne plus	Pignon cassé		2,2		Vu avec le propriétaire pour commander la pièce; liens internet envoyé par messagerie
18	Champigny	M	>61	Machine à coudre	Le fil se coince	Vu avec le propriétaire pour aller à l'atelier de Montreuil le 3 mars		13		Présence de Jean Paul spécialiste des machines à coudre.
19	Varennes sur Loire	M	>61	Draps	trous à repriser	effectué	1			
20	Turquant	M	41-60	Sèche cheveux	Ne fonctionne pas.	Réparé	0,8			Pas de détail sur la fiche

10 bénévoles :

Accueil : Catherine et Jean-Claude

Réparation : Véronique (couture), Christian, Thierry, Jean-Jacques, Éric, Jean Raphaël (nouvel adhérent et bénévole réparateur), Alain(MIC) (réparation électroménager), Raphaël (informatique et électronique).

Organisation et aménagement de la salle : Éric, Jean-Claude.

Rangement de la salle et nettoyage : collectif bénévoles.

13 personnes (hormis les co-réparateurs) sont venues avec 1 ou plusieurs objets défectueux.

22 objets soit **117** kg d'objets ont transité dans les mains des bénévoles.

Les objets réparés représentent **66%** du poids total des objets.

Les objets en cours de réparation représentent **26%** du poids total des objets. La panne a été décelée et pour la plupart des objets, il faut commander la pièce de rechange.

Les objets non réparés représentent **8,4%** du poids total des objets (manque d'outillage ou appareil HS).

La boîte convivialité a permis de collecter **66€** qui contribueront aux prochains achats de convivialité (café...) pour le prochain atelier de CO-réparation.

Merci à José Reis qui est venu avec son imprimante 3D animer cet atelier et faire une petite démonstration de fabrication.