

BILAN de l'Atelier de CO-réparation N°12 du 21 avril 2018

Objet	Commune	Sexe	Age	Objet	Panne	Solution	Réparé (kg)	En cours de réparation (kg)	Non réparé (kg)	Commentaires
1	Loudun	F	41-60	Machine à café	L'eau ne coule pas	Pas de problème constaté après deux essais.	2,6			Contrôle de l'aimant de mesure de niveau réservoir : RAS.
2	Bagneux	F	>61	Pantalon	Réalisation d'ourlets	Réalisés	0,6			
3	Bagneux	F	>61	Vêtement haut	Réalisation d'ourlets	Réalisés	0,2			
4	Bagneux	M	>61	Sécauteur électrique	Accus à changer	Accus remplacés; fonctionnement correct;	0,9			Le propriétaire avait apporté ses accus neufs, nécessité de relier les accus entre eux en soudant les ponts d'origine entre les accus
5	Bagneux	M	>61	Aspirateur de vitre Karcher	Ne fonctionne plus, ne charge plus	Non réparable sans changer la carte électronique			0,6	L'accu a coulé entraînant une oxydation importante de la carte électronique (pistes en court-circuit et rongées).
6	Montreuil Bellay	M	>61	Machine à coudre	Problème de croisement au niveau du fil supérieur et inférieur	Machine récupérée et donnée à JPM	16,4			Prise en compte par J-P Marchand le 24/04 et rendue à son propriétaire le 26/04 en état de marche
7	Varennes sur Loire	M	>61	Sèche cheveux	Pas de chauffe	Bouton poussoir de coupure de chauffe HS	0,7			Vu avec le propriétaire pour schunter le contact du poussoir; la fonction "coupure de chauffe" n'est plus opérationnelle, mais le sèche cheveux fonctionne sans cette fonction pas très utile.
8	Loudun	F	40-60	GPS	Ne fonctionne plus suite mise à jour	Téléchargement des mises à jour sur le site Tomtom et installation	0,3			
TOTAUX							21,7	0	0,6	22,3
							97,31%	0,00%	2,69%	

5 bénévoles :

Accueil : Catherine et Jean-Claude

Réparation : Évelyne (couture), Éric, Alain(MJC) (réparation électroménager).

Organisation et aménagement de la salle : Éric, Jean-Claude.

Rangement de la salle et nettoyage : collectif bénévoles.

4 personnes (hormis les co-réparateurs) sont venues avec 1 ou plusieurs objets défectueux.

8 objets soit **22,3** kg d'objets ont transité dans les mains des bénévoles.

Les objets réparés représentent **97%** du poids total des objets.

Les objets en cours de réparation représentent **0%** du poids total des objets. La panne a été décelée et pour la plupart des objets, il faut commander la pièce de rechange.

Les objets non réparés représentent **3%** du poids total des objets (manque d'outillage ou appareil HS).

La boîte convivialité a permis de collecter **35€** qui contribueront aux prochains achats de convivialité (café...) pour le prochain atelier de CO-réparation.