

**BILAN de l'Atelier de CO-réparation N°13 du 16 juin 2018**

Objet	Commune	Sexe	Age	Objet	Panne	Solution	Réparé (kg)	En cours de réparation (kg)	Non réparé (kg)	Commentaires
1	Varrains	M	>61	Niveau laser	Le faisceau ne s'allume pas de façon aléatoire	Mettre 4 piles de 1,5 volts au lieu de 4 accus de 1,2 volts	3,2			Démontage : RAS    Essai : fonctionnement correct
2	Varrains	M	>61	Machine à coudre	Mauvais fonctionnement	Réparation impossible : pignon crochet à remplacer			4,5	
3	Varrains	M	>61	Nettoyeur haute pression	Le moteur ne tourne pas	Fil secteur coupé au niveau de la prise; La prise sera remplacée par le propriétaire	9,8			Un essai a été réalisé avec un branchement provisoire --> OK
4	Parnay	M	41-60	Aspirateur	Faux contact au niveau de l'enrouleur du câble	Démontage enrouleur et branchement en direct	6			Demande du propriétaire pour supprimer l'enrouleur.
5	Souzay	F	41-60	Machine à coudre	Ne coud plus normalement; Points à régler	Changement de la canette	10,5			
6	Souzay	F	41-60	1 veste, 3 pantalons, 1 drap housse, 1 jupe	Réparation des coutures	Effectué.	2,5			
7	Champigny	M	>61	Gauffrier	Ne chauffe que d'un côté	Resserrage des cosses au niveau des résistances de chauffe; remise en place du thermostat	4,4			Le contrôle du câblage a permis de voir que les résistances de chauffe sont branchées en série, donc le constat de chauffe uniquement d'un côté est surprenant; Essai réalisé après remontage : fonctionne normalement.
8	Bagneux	F	>61	Vêtement	À raccourcir + ourlets	Effectué.	1,1			
9	Bagneux	M	>61	Chaîne audio	Le couvercle du CD ne ferme plus	Plastique du système de verrouillage cassé; Non réparable			3,1	

10	Souzay	M	41-60	Nettoyeur haute pression	Pas de mise en service	Conseil : vérifier le fonctionnement du pressostat avec alimentation en eau. Toute la partie électrique fonctionne correctement. Le moteur tourne quand on actionne le contact du pressostat à la main			25,8	28/06/2018 : après essai du nettoyeur en eau, constat d'une fuite au niveau de la culasse ;
11	Champigny	M	>61	Casque audio	Grésille	Conseils		0,5		À essayer
12	Champigny	M	>61	Imprimante	Mauvais fonctionnement	Nettoyage contact	0,3			

TOTAUX

37,8  
52,72%

0,5  
0,70%

33,4  
46,58%

71,7

#### 7 bénévoles :

**Accueil** : Catherine

**Réparation** : Véronique (couture), Éric, Alain, Jean-Raphél, Jean-Paul, Thierry (réparation électroménager).

**Organisation et aménagement de la salle** : Éric.

**Rangement de la salle et nettoyage** : collectif bénévoles.

5 personnes (hormis les co-réparateurs) sont venues avec 1 ou plusieurs objets défectueux.

12 objets soit **71,7** kg d'objets ont transité dans les mains des bénévoles.

Les objets réparés représentent **53%** du poids total des objets.

Les objets en cours de réparation représentent **1%** du poids total des objets. La panne a été décelée et pour la plupart des objets, il faut commander la pièce de rechange.

Les objets non réparés représentent **46%** du poids total des objets (manque d'outillage ou appareil HS).

La boîte convivialité a permis de collecter **30€** qui contribueront aux prochains achats de convivialité (café...) pour le prochain atelier de CO-réparation.