

BILAN de l'Atelier de CO-réparation N°14 du 18 août 2018

Objet	Commune	Sexe	Age	Objet	Panne	Solution	Réparé (kg)	En cours de réparation (kg)	Non réparé (kg)	Commentaires
1	Turquant	M	>61	Rabot électrique	Ne fonctionne plus	Essai après réparation provisoire du balai défectueux : fonctionnement correct du moteur.	2,8			Les deux balais du moteur sont à remplacer (sera fait par le propriétaire)
2	Parnay	F	>61	Aspirateur	Bruit anormal, fumée	Moteur HS : amorçages au niveau des balais alors que ceux-ci ne sont pas usés.			3,8	
3	Parnay	F	>61	Sac Glacière	Couture à refaire sur attache	Couture effectuée	0,8			
4	Saumur	F	41-60	Centrale vapeur	Plus de vapeur	23/10/2018 : démontage du boîtier, réparation du joint de la chaudière (fuite vapeur), réamorçage de la pompe et détartrage.	5,1			Pris en compte pour acheter de l'outillage spécifique. 06-09-2018 : achat tournevis longs six pans mâle 2 x 100, 2,5 x 100, 3 x 100 et tournevis extra-longs Torx percés 10 x 300, 15 x 300 et 20 x 300.
5	Turquant	M	>61	Visseuse	Ne fonctionne plus	Cette visseuse avait déjà été réparée il y a un an environ; Transistor du variateur de vitesse à changer	2,8			La pièce va être commandée et remplacée, et le propriétaire donne la visseuse à la co-réparation. Pièce commandée le 29/08/18. Pièce remplacée le 12/09/18 (transistor FDP 054N10 et diode 2NU). Fonctionnement correct de la visseuse.
6	Souzay	M	>61	Poste de radio ancien	Son déformé (distorsion et crachements)	18/08/2018 : nettoyage et injection de produit contact dans les potentiomètres ; 23/10/2018 : Deux condensateurs HS remplacés et fonctionnement correct.	6,5			Vu avec le propriétaire; références du poste prises en compte et recherche documentation à faire pour savoir quelle lampe changer. Documentation trouvée : vu avec le propriétaire pour récupérer le poste à l'atelier du 20/10.
TOTAUX							18	0	3,8	21,8
							82,57%	0,00%	17,43%	

7 bénévoles :

Accueil : Catherine, Jean-Claude

Réparation : Évelyne (couture), Éric, Alain, Jean-Raphël, Christian (réparation électroménager).

Organisation et aménagement de la salle : Éric.

Rangement de la salle et nettoyage : collectif bénévoles.

1 personne (hormis les co-réparateurs) sont venues avec 1 ou plusieurs objets défectueux.

6 objets soit **22** kg d'objets ont transité dans les mains des bénévoles.

Les objets réparés représentent **83%** du poids total des objets.

Les objets en cours de réparation représentent **0%** du poids total des objets. La panne a été décelée et pour la plupart des objets, il faut commander la pièce de rechange.

Les objets non réparés représentent **17%** du poids total des objets (manque d'outillage ou appareil HS).

La boîte convivialité a permis de collecter 5€ qui contribueront aux prochains achats de convivialité (café...) pour le prochain atelier de CO-réparation.