

BILAN de l'Atelier de Co-réparation N°16 du 15 décembre 2018

Objet	Commune	Sexe	Age	Objet	Panne	Solution	Réparé (kg)	En cours de réparation (kg)	Non réparé (kg)	Commentaires
1	Allonnes	F	>61	Aspirateur	Ne fonctionne plus	Fil d'alimentation coupé au niveau du serrage de câble. Réparation effectuée	7,2			
2	Saumur	F	>61	Aspirateur	Ne fonctionne plus	Câble d'alimentation coupé		8,3		Conseil : câble d'alimentation à changer (câble spécial)
3	Distré	M	41-60	Ampli audio	Ne fonctionne pas	Fusibles et transistors de sortie HS	6,5			Le propriétaire comande les transistors IRF 9140N et IRF 150N chez Conrad et revient au prochain atelier. 16/02/2019 : le propriétaire a acheté les composants mais réparation non effectuée par manque de temps; Ampli pris en charge par Éric. 21/02/2019 : Transistors et fusibles changés (+ diode zéner 43 volts); l'ampli fonctionne correctement. Rendu à son propriétaire.
4	Turquant	F	>61	Lampe	La commande par "toucher" ne fonctionne pas	Carte électronique de commande HS (brulée); mise en direct de la lampe	2,9			
5	Loudun	F	>61	Four micro-ondes	Ne se met plus en route.	Réparation du bouton de commande qui était cassé	16,9			
6	Villebernier	M	41-60	Perceuse sans fil	Pas de charge des accus	Transfo d'alimentation HS			1,9	Conseil : Essayer de trouver un transfo
7	St Cyr en Bourg	F	41-60	Pompe à bière	Ne fonctionne plus	Remplacement de trois condensateurs de 1000µF qui étaient HS sur l'alimentation.	12,1			Les trois condensateurs montés sont des pièces de récupération (Merci Alain !). Fonctionnement correct de la pompe.
8	Champigny	F	41-60	Luminaire (halogène)	Ne fonctionne plus	Matériel électrique HS; conseil : reconversion du luminaire en mode LED		6,9		La modif sera faite par le propriétaire
9	Champigny	M	>61	Four	La minuterie tourne dans le vide	Réparation du bouton	6,9			

10	Champigny	M	>61	TV	Plus d'image; revient en veille au bout de quelques secondes.	Alimentation OK; surcharge sur le circuit principal ou dalle.	3,6			16/02/2019 : en fait le problème venait de l'alimentation qui était bonne à vide mais s'écroulait en charge; le propriétaire a fait l'essai de changer l'alimentation et la TV fonctionne
11	Chacé	M	>61	Machine à pain	Le malaxeur ne tourne pas alors que le moteur tourne	Courroie HS	6,2			Le propriétaire commande la courroie et revient le 16/02/19. Vu pour la référence de la pièce sur internet. 16/02/2019 : pièce achetée par le propriétaire et mise en place : fonctionnement correct de la machine à pain
12	Varrains	M	>61	Pantalon	Fermeture à réparer	Réparation faite	0,5			
13	Varrains	M	>61	Pantalon	Trou à réparer	Réparation faite	0,5			
14	Varrains	M	>61	Chemise	Col à réparer	Réparation faite	0,2			
15	St Hilaire St Florent	M	>61	Fer à repasser	Pas de vapeur (fuite)	Le bloc de chauffe est percé			2,1	non réparable
16	Champigny	F	41-60	Appareil à raclette	Fait sauter le disjoncteur	Défaut de masse sur la résistance de chauffe			1,8	Non réparable; résistance sertie.
17	Mairie de Souzay	-	-	Broyeur papier	S'arrête en plein broyage, ou ne démarre pas à l'insertion de la feuille; Bouton marche-arrêt-auto qui ne revient pas (blocage mécanique)	Réalisation de deux chanfreins sur le bouton M/A/auto; Nettoyage des contacts des switches de commande; Remplacement de deux condensateurs sur la carte électronique; Lubrification des couteaux.	9,5			Matériel récupéré la veille de l'atelier à la mairie de Souzay; Condensateurs 0,47µf 275 v antiparasite et 1,5µF 400V alimentation BT. Rendu à la mairie de Souzay le 17/12/18

TOTAUX

73 15,2 5,8
77,66% 16,17% 6,17%

94

10 bénévoles :

Accueil : Évelyne, Jean-Claude

Réparation : Véronique (couture), Éric, Christian, Jean-Raphaël, Jean-Jacques, Thierry, Jean-Paul, Serge (réparation électroménager, électronique), Jean-Claude, Serge (informatique).

Organisation et aménagement de la salle : Éric et Jean-Claude.

Rangement de la salle et nettoyage : collectif bénévoles.

12 personnes (hormis les co-réparateurs) sont venues avec 1 ou plusieurs objets défectueux et un objet récupéré à la mairie de Souzay le 14/12.

17 objets soit 94 kg d'objets ont transité dans les mains des bénévoles.

Les objets réparés représentent 78% du poids total des objets.

Les objets en cours de réparation représentent 16% du poids total des objets. La panne a été décelée et pour la plupart des objets, il faut commander la pièce de rechange.

Les objets non réparés représentent 6% du poids total des objets (manque d'outillage ou appareil HS).

La boîte convivialité a permis de collecter 69€ qui contribueront aux prochains achats de convivialité (café, etc..., et petit matériel consommable) pour le prochain atelier de CO-réparation.